

Direction des Opérateurs Publics
De l'Eau & de l'Assainissement
Pôle Assainissement - Tougas
Service contrôles

Affaire suivie par Christophe SALLÉ
Tél. +33 (0) 02.40.95.87.26
Nos réf. : ADD - 112-1

Direction Régionale des Finances Publiques
4, quai de Versailles
44035 Nantes cedex 1

N° dossier : 22C_CS0405

Pièces jointes : Copies du constat et du croquis

Objet : Attestation de raccordement au réseau
d'assainissement _ MUTATION IMMOBILIERE

Nantes, le **07 JUIN 2022**

Attestation de raccordement assainissement

Madame, Monsieur,

Les techniciens de Nantes Métropole ont procédé, le 31/05/2022, à un contrôle pour attester des raccordements au réseau d'assainissement eaux usées de l'immeuble situé :

14 Quai Henri Barbusse (section EV n° 444) à Nantes.

Par la présente, j'atteste le raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble mentionné ci-dessus.

Cette attestation vaut sur les points qui ont fait l'objet d'une vérification relevés sur le croquis à la date de la visite et sous la stricte réserve des éléments portés à la connaissance des agents contrôleurs. Elle ne préjuge pas des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement aux installations de l'immeuble ainsi que des résultats de contrôles ultérieurs qui pourraient être réalisés à la demande Nantes Métropole sur d'autres points liés aux règlements (destination des eaux de drainage, étanchéité des canalisations privées, gestion des eaux pluviales,) qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification à la date de la visite.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Hélène DANIEL,
Directrice DOPEA



NB : La délivrance de cette attestation ne décharge pas le demandeur de ses obligations concernant la conception, l'entretien et la maintenance de son réseau intérieur.

Contrôle des raccordements des réseaux privés aux réseaux publics d'assainissement

AOPD228E

Contre visite <input type="checkbox"/> dans ce cas, seul le point non conforme lors du 1 ^{er} RDV a été contrôlé		Rapport définitif <input checked="" type="checkbox"/>	
N° dossier : 22C_CS0405		BV, PR :	
Réseau Séparatif <input type="checkbox"/> Réseau Unitaire <input checked="" type="checkbox"/>		Eaux industrielles* Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Habitation Individuelle <input checked="" type="checkbox"/> Immeuble Collectif <input type="checkbox"/> Autre (bureau, atelier, commerce ...) <input type="checkbox"/>		Lot de copropriété (test d'écoulement ⁽¹⁾) <input type="checkbox"/>	
Type d'Activité :		(1) Contrôle d'un seul point d'eau du logement	
N° - Voie: 14 quai Henri Barbusse			
Section : EV N° : 444		Commune : Nantes Code postal : 44000	
Propriétaire <input type="checkbox"/> Syndic <input type="checkbox"/> Mandataire <input checked="" type="checkbox"/> E-mail :			
Nom : Direction Regional des Finances Publiques		Prénom :	
Adresse : 4 quai de Versailles		Commune : Nantes	
Tel :		Tel :	
Code postal : 44035		Code postal : 44035	
Occupant non propriétaire			
Nom :		Prénom :	
Tel :		Tel :	
Évacuation des Eaux pluviales (EP)		Anomalies EP dans EU	
Collecteur EP ou fossé busé <input type="checkbox"/> Boite de branchement <input type="checkbox"/>		Gouttière :	
Fossé ciel ouvert <input type="checkbox"/> Caniveau <input checked="" type="checkbox"/>		Avant gauche <input type="checkbox"/> Avant droite <input type="checkbox"/> Surface	
Collecteur unitaire <input type="checkbox"/>		Arrière gauche <input type="checkbox"/> Arrière droite <input type="checkbox"/> +	
Non contrôlées* <input type="checkbox"/> *(réseau unitaire)		Emplacement	
Terrain (ruissellement, puisard, cours d'eau) <input type="checkbox"/>		Grille avaloir <input type="checkbox"/> +	
EP non retrouvées dans le réseau EU <input type="checkbox"/>		Bonde siphonée <input type="checkbox"/> +	
Prétraitement Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non contrôlé <input checked="" type="checkbox"/>		Autres évacuations :	
Remarque :		Total =	
Évacuation des Eaux usées (EU)		Anomalies EU	
Collecteur EU <input type="checkbox"/> Boite de branchement : <input type="checkbox"/>		EU non retrouvées <input type="checkbox"/>	
Collecteur unitaire <input checked="" type="checkbox"/>		Possible passage EU dans fosse <input type="checkbox"/>	
Siphon Oui <input type="checkbox"/> Non contrôlé <input checked="" type="checkbox"/>		EU constatées dans fosse <input type="checkbox"/>	
Prétraitement Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non contrôlé <input checked="" type="checkbox"/>		EU dans EP <input type="checkbox"/>	
Type / Remarque :		EU dans terrain (ex : puisard...) <input type="checkbox"/>	
		Autre <input type="checkbox"/>	
Remarques sur les installations			
Des eaux usées transitent vers le réseau unitaire par une descente de gouttière <input type="checkbox"/>			
EU et EP mélangées en partie privée avant de rejoindre un réseau unitaire <input type="checkbox"/>			
WC broyeur (2) : <input type="checkbox"/> (2) L'installation de WC broyeur est réglementée et nécessite une autorisation délivrée par la mairie de votre commune			
Conclusions : Les eaux usées sont : Raccordées <input checked="" type="checkbox"/>		Absence d'eaux usées <input type="checkbox"/>	
Partiellement Raccordées <input type="checkbox"/>		Non raccordées <input type="checkbox"/>	
Anomalie(s) constatée(s) entraînant une obligation de travaux : Oui <input type="checkbox"/>		Non <input checked="" type="checkbox"/>	
		Contrôleurs : CY/AM	
		Date : 31/05/2022	
		Signature :	



CROQUIS INDICATIF

- | | |
|----------------|----------------|
| <u>Etage 1</u> | <u>Etage 2</u> |
| -WC | -WC |
| -LM | -lavabo |
| | -LM |

225x121

